

Sicurezza in birreria

- Tagli causati da lamiere, cartoni e spigoli, vetro , carta ecc...
- Caduta di materiale disposto in alto o in trasporto con il muletto
- Muletto (molto pericoloso)
- Scivolare sul bagnato
- Lesioni causate dall'appoggio guanti dei fermentatori
- Ustioni causate da vapore , liquidi o oggetti roventi
- Escoriazioni varie
- Escoriazioni provocate da cortocircuiti degli impianti elettrici
- Esplosioni delle bottiglie
- Cedimento delle valvole, dei giunti e tubi
- Ferite provocate da macchine in movimento
- Sostanze tossiche (soda , acido per acetico, cloro)
- Incendi
- Allagamenti

Possibili rimedi

- Dotarsi dell' attrezzatura di sicurezza
- Fare attenzione e muoversi con giudizio nell' azienda